

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi

Sayı : 11321972/
Konu : Teklif Davet

20.04.2020

PIYASA ARAŞTIRMA ve TEKLİF MEKTUBU

Hastanemiz ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen, 5 Kalem Medikal Cihazı Yedek Parça Dahil Bakım Onarımı yapılacaktır. Belirtilen şartlara göre düzenlenecek teklifinizin en geç 22.04.2020 tarihi saat 13:00 a kadar Satın Alma Birimine teslimini rica ederim.


Dr. Salih TAVUR
Başhekim

TEL : 0414 318 79 00

MEAIL : satinalmaharran@gmail.com

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ					
S.NO	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	MIKTAR	BİRİM	Teklif Edilen	Teklif Edilen Toplam Tutar
1	OTOKLAV CİHAZI	1	Adet		
2	HASTABAŞI MONİTÖRÜ	1	Adet		
3	PRİMEDIC ARA BAĞLANTI KABLOSU	1	Adet		
4	PRİMEDIC PULSE OKSİMETRE PROBU	1	Adet		
5	NST CİHAZI	1	Adet		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Ek: Teknik Şartname (.....Sayfa)

- 1-Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- 2-Teklif edilecek fiyatlar "KDV" hariç olarak belirtilecektir.
- 3- İdare, verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda değildir.
- 4-Satın alınacak malzemelerin Fatura tutarı üzerinden %0,948 damga vergisi alınacaktır.
- 5-Ödemeler İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi ödeme planına göre yapılacaktır.
- 6-Malzemeler, firmaya faks yolu ile yapılan tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde idareye teslim edilecektir.
- 7-Söz konusu iş için ayrıca işçilik ve montaj ücreti ödenmeyecektir.
- 8-Malzemeler Harran Devlet Hastanesi ambarlarına teslim edilecek.
- 9-Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Harran Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
- 10-Teklif konusu işin (.....kalemlerini) KDV hariç (Rakam ile).....TL.(Yazı ile)..... bedel karşılığındagün içerisinde vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Teklif mektubunuzu onaylayarak teknik şartnamenizi de kabul etmiş olduğumu beyan ederim.


TEKNİK ŞARTNAME

Otoklav Cihazı:

Hastanemizde bulunan **NEWMED KRONOS B23** marka model otoklav cihazı arızalıdır.

Otoklav cihazı, kapak arızası vermektedir.

- Bakım-onarım sonucunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
- Değişecek yedek parçalar , cihazla fiziksel ve işlevsel olarak uyumlu olacak , cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecektir. Bakım ve onarım sonunda değişmesi gereken cihaz yedek parçaları orijinal yedek parça olacaktır.
- Yüklenici firma tamir ve bakım esnasında gerekli olan yedek malzemeyi ve test aletlerini kendisi temin edecektir.
- Yapılan tamir işlemi için en az 1 yıl garanti verilecektir.
- Yüklenici firma bakım-onarım esnasında cihaza verdiği zarardan mesuldür .zarar firmaya tazmin edilir.
- Cihaz arızası giderilip çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Yüklenici firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001: 2015 kalite yönetimi sistemi belgesine sahip olmalıdır.
- Belirtilen belgeler, tekliflebirlikte idareye sunulmalıdır. Aksi takdirde teklifler dikkate alınmayacaktır.

Kadir Laçın
Tebrik Servisi



Doğu ATMANOĞLU
Biyometrik Servisi

TEKNİK ŞARTNAME

1. Hastanemizde bulunan BLT marka M9500 Model hastabaşı monitörü cihazın ekranı kırılmış olup değişimi gerekmektedir .
2. Bakım-onarım sonucunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
3. Değişecek yedek parçalar , cihazla fiziksel ve işlevsel olarak uyumlu olacak , cihazın orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecektir. Bakım ve onarım sonunda değişmesi gereken cihaz yedek parçaları orijinal yedek parça olacaktır.
4. Yüklenici firma tamir ve bakım esnasında gerekli olan yedek malzemeyi ve test aletlerini kendisi teminedecektir.
5. Yapılan tamir işlemi için en az 1 yıl garanti verilecektir.
6. Değişen parçalar hastanemizin teknik servisine teslim edilecektir.
7. Yüklenici firma bakım-onarım esnasında cihaza verdiği zarardan mesuldür ,zarar firmaya tazmin edilir.
8. Cihaz arızası giderilip çalışır vaziyette teslim edilecektir.
9. Yüklenici firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.

Kadir Laçın

Tebek Serv

K

D. Atman
Doğu ATMANOĞLU
Biyomedikal Servis

TEKNİK ŞARTNAME

KONU:Primedic marka defibrilatöre ait ara bağlantı kablosu ve pulse oksimetre probu bazen ölçüp bazen ölçmemektedir,arızanın giderilmesi için aşağıdaki malzemelerin değişmesi gerekmektedir.

PRİMEDİC ARA BAĞLANTI KABLOSU

- *Primedic marka defibrilatöre uyumlu olmalıdır.
- *Parça orjinal olmalıdır
- *Ara bağlantı kablosu bükülmelere karşı tıkanmayan bir tasarıma sahip olmalıdır.
- *Kablonun takılacağı defibrilatörün yüklenici firma tarafından verilmiş,cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösteren uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.
- *Kablo üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.

PRİMEDİC PULSE OKSİMETRE PROBU

- *Pulse oksimetre probunun ;primedic marka defibrilatörlerin ara kablolarına bağlantısı uyumlu olmalıdır.
- *Ürünler orjinal olmalıdır.
- *Probda elektriksel gürültüye karşı oluşacak artefakları giderici Faraday Ekranlaması olmalıdır.
- *Prob aynı hastada uzun dönemde kullanılabilmelidir ve prob hasta cildini yakmamalıdır.
- *Probun yapışkan bandında sert madde olmamalı ve kan dolaşımını engellememelidir.
- *Probun oynamaması için,hasta parmağına temas edecek iç kısmı tamamen yapışkan madde ile kaplı olmalı yapışkan olmayan bölge olmamalıdır.
- *Pulse oksimetre probu hasta parmağını sıkmamalı ve rahatsız etmemelidir.
- *Ürünün son kullanma tarihi depo teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

- *Yüklenici firmaların TSE-12 426 hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır.
- *Yüklenici firmalar teslim edilecek aksesuarları,kullanıcı ile cihaz üzerinde deneyip uygunluk almalıdır.

Kadir LAZİM
Tebliğ, Şehir

Doğu ATMANOĞLU
Harran Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

D. Atmanoğlu


TEKNİK ŞARTNAME

NST Cihazı:

Hatanemizde bulunan plusmed pm-5001 ve GE COROMETRICS marka model NST cihazı arızalıdır.

- GE marka NST cihazının probu arızalıdır.
- Plusmed marka NST cihazı ise kağıt sıkıştırılmaktadır.
- Bakım onarım sonucunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
- Yapılan tamir işlemi için en az 6 ay garanti verilecektir.
- Cihaz arızası giderilip çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Değişen parçalar orijinal olup ,cihazdan çıkarılan parçalar hastanemiz teknik servis birimine teslim edilecektir.
- Yüklenici firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 :2015 kalite yönetimi sistemi belgesine sahip olmalıdır.
- Belirtilen belgeler , teklifle birlikte idareye sunulmalıdır. Aksi takdirde teklifler dikkate alınmayacaktır.

Kadir Zafer
Tebek Semir
Kuzey

D. 
Doğu ATMAN ÖZLÜ
Biyometrik Servis